



CERAMIC MAT

*Ypatingai atsparūs intensyviam plovimui (1 stiprumo klasė)
lateksiniai dažai su keramikos priedais vidaus darbams. Itin gerai
dengia paviršius, neblunka.*

ATSPARUMAS 1 stiprumo klasė (ypatingai atsparūs intensyviam plovimui).

BLIZGUMAS Matiniai

SPALVA Balta. Spalvinama įvairiais atspalviais.

DENGIAMUMAS iki 14 m² dažant vieną kartą.

SKIEDIKLIS Vanduo.

NEKIMBA DULKĖS PO 1 h. (22°C 55 % RH).

GALIMA PERDAŽYTI PO 3-4 h. (22°C 55 % RH).

SAUGOJIMAS Laikyti sandarioje taroje, t° >5 °C.

IŠFASAVIMAS 1 L, 2,5 L, 5 L, 10 L



Išeiga



Galima paliesti



Viduje



H₂O



Perdažyti
(22°C 55 % RH)



PASKIRTIS

Labai dažnai plaunamų gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų, taip pat biurų sienoms ir luboms. Tinka tinkuotiesiems ir betoniniams paviršiams, plytom, stiklo pluošto tapetams, įvairioms plokštėms ir kitokiems paviršiams.

NAUDOJIMAS

Dažai pilnai paruošti naudoti. Jeigu reikia, dažus galima atskiesti vandeniu (iki 10% tūrio). Prieš dažydami gerai išmaišykite. Dažyti bei laikyti esant aplinkos temperatūrai (+5 +30) °C. Saugoti nuo šalčio! Tara turi būti sandariai uždaryta

IŠEIGA

Vienu litru nudažoma iki 14 m² dažant vieną kartą. Rekomenduojama dažyti paviršių 2 kartus. Mažinkite dažų atliekas apskaičiuodami reikiamą dažų kiekį. Nepanaudotus baltus dažus grąžinkite pakartotiniam naudojimui. Pakartotinis dažų naudojimas yra veiksmingas būdas mažinti produktų būvio ciklo poveikį aplinkai.

DAŽYMO BŪDAS

Voleliu, teptuku ar purkštuvu.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Dažomas paviršius turi būti sausas, nuo jo reikia nuvalyti nešvarumus. Paviršiaus nelygumus užglaistykite smulkiagrūdžiu glaistu. Blizgius, anksčiau alkidiniais dažais dažytus paviršius pašiuirkstinkite švitriniais popieriumi ir nuvalykite šlifavimo dulkes. Prieš dažymą paviršių rekomenduojama nugruntuoti akriliniu gruntu.

APLINKOS IR DARBO SAUGA

Nepilkite dažų į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvą. Naudokite odos ir akių apsaugos priemones. Jei naudojama purškimo įranga sąlygoja papildomus pavojus kvepavimo takams, naudokite kvepavimo takų apsaugos priemones. Patekus į akis, nedelsiant nuplaukite dideliu vandens kiekiu ir kreipkitės į gydytoją. Saugokite nuo vaikų! Nepanaudotus dažus išdžiovinkite, kad jie nekeltų pavojaus aplinkai arba atiduokite pavojingas atliekas tvarkančioms įmonėms. Visiškai ištuštintą tarą atiduokite perdirbimui.

EKSPLOATACIJA

Paviršiaus plėvelė įgauna pilną tvirtumą ir ją galima plauti po 28 dienų.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Išplaukite vandeniu.